



Montageanleitung
Installation instructions
Instructions de montage
Instrucciones de montaje
Ръководство за монтаж
Montážní návod
Monteringsvejledning
Paigaldusjuhend

Asennusohje
Οδηγίες τοποθέτησης
Upute za montažu
Szerelési útmutató
Treoracha tionól
Istruzioni per il montaggio
Montavimo instrukcija
Montāžas instrukcija


Struzzjonijiet għall-
installazzjoni
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Monteringsanvisning
Instrukcja montażu
Instruções de montagem
Instruțiuni de montaj

Uputstvo za montažu
Navod na montáž
Navodila za montažo
Monteringsanvisning
Montaj kılavuzu
Інструкція з монтажу
كيسر دليل ال

מדריך הרבה













Монтаждау жөніндегі
нұсқаулық

Инструкция по монтажу
คำแนะนำในการติดตั้ง
Hướng dẫn lắp ráp



5H0.061.197.A

DE	EN	AR	BG	CNR
Hinweis: - Lassen Sie beim Arbeitsschritt 4 die Oberfläche vollständig trocknen.	Note: - In step 4, allow the surface to dry completely.	ملاحظة: - في الخطوة 4، اترك السطح حتى يجف تمامًا.	Препоръка: - В работна стъпка 4 оставете повърхността да изсъхне напълно.	Напомена: - При четвъртом кораку рада пустите да се површина у потпуности осуши.
CS	DA	EL	ES	ET
Upozornění: - Povrch nechte při pracovním kroku 4 úplně vyschnout.	Bemærk: - Lad overfladen tørre helt i arbejdsstrin 4.	Σημείωση: - Αφήστε στο βήμα εργασίας 4 την επιφάνεια να στεγνώσει πλήρως.	Hinweis: - Lassen Sie beim Arbeitsschritt 4 die Oberfläche vollständig trocknen.	Aviso: - En el paso 4, deje que la superficie se seque por completo.
FI	FR	GA	HE	HR
Märkus: - Laske pinnal 4. etapis täielikult kuivada.	Remarque: - À l'étape 4, laissez la surface sécher complètement.	Tabhair do d'aire: - I gcéim 4, lig don dromchla triomú go hiomlán.	הודעה: - בשלב 4, יש לאפשר למשטח להתייבש לחלוטין.	Napomena: - U koraku 4, pustite da se površina potpuno osuši.
HU	IT	JA	KK	KO
Megjegyzés: - A 4. lépésben hagyja a felületet teljesen megszáradni.	Avvertenza: - durante la fase di lavoro 4 lasciare asciugare completamente la superficie.	注意事項: - ステップ 4 で、表面を完全に乾かしてください。	Нұсқау: - 4-қадамда үстіңгі бетті толықтай кептіріңіз.	참고 사항: - 작업 단계 4에서는 표면을 완전히 건조시키십시오.
LT	LV	MT	NL	NO
Patarimas: - 4 veiksmo laiku paviršiui visiškai išdžiūti.	Norādījums: - 4. darbības posmā ļaujiet virsmai pilnībā nožūt.	Nota: - Fil-pass tax-xoghol nru 4, halli l-wiċċ jinxef kompletament.	Opmerking: - Laat bij werkstap 4 het oppervlak volledig drogen.	Merk: - La overflaten tørke helt i arbejdsstrinn 4.
PL	PT	RO	SK	RU
Wskazówka: - W kroku 4 należy pozostawić powierzchnię do całkowitego wyschnięcia.	Nota: - No passo 4, deixe a superfície secar completamente.	Indicație: - La pasul 4 lăsați suprafața să se usuce complet.	Upozornenie: - Pri pracovnom kroku 4 nechajte povrch úplne vysušiť.	Примечание: - при рабочем шаге 4 дайте поверхности полностью высохнуть.
SL	SR	SV	TH	TR
Napotek: - Pri 4. delovnem koraku počakajte, da se površina povsem posuši.	Напомена - У кораку 4 оставите да се површина потпуно осуши.	Observera: - Låt ytan torka helt i steg 4.	หมายเหตุ - ในขั้นตอนที่ 4 รอให้พื้นผิวแห้งสนิท	Not: - 4. adımda yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
UK	VI	ZH		
Примітка: - На етапі 4 дайте поверхні повністю висохнути.	Lưu ý - Ở bước 4, chờ cho bề mặt khô hoàn toàn.	提示: - 在步驟 4 中，让表面完全干燥。		



GERMANY

Volkswagen Zubehör GmbH
An der Trift 67, D-63303 Dreieich Tel.
+49 (0) 61 03/8 06-0
info@volkswagen-zubehoer.de
www.volkswagen-zubehoer.de

UK

Distributed by
Volkswagen Group United Kingdom Ltd.,
Yeomans Drive, Blakelands,
Milton Keynes, MK14 5AN,
United Kingdom

USA

Distributed by
Volkswagen of America, Inc.
Auburn Hills, MI 48326